

令和5年度 大田市通学路安全プログラム危険箇所

資料No. 3

【大田小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
1	市道	相生桜田線 (日ノ出橋諏訪線)	大田町大田ハ	歩道が狭く路側帯も無いため、待機する場所がない	待機場所の確保。カーブミラー、電柱の移設。	待機場所確保	大田市	不可	
2	主要地方道	三瓶山公園線	大田町大田イ	道路が狭く、交通量が多いため、登下校時大変危険である。	自動車交通量の減少対策 歩きやすい歩行環境の整備	区画整備事業にて対応	大田市	R05 R04	
3	市道	栄町諸友線	大田町城山	道幅が狭く、交通量が多いため、歩道を設置してほしい	歩道の整備	バイパス整備に伴う歩道の設置	島根県	R4	
4	市道	栄町諸友線	大田町城山	道幅が狭く、交通量が多いため、歩道を設置してほしい	歩道の設置または路側帯のカラー化	グリーンベルトの設置	大田市	R05	R5 済
新規	市道	日の出橋諏訪線	大田町大田	大雨の時、水路の水が溢れて道の境がわからなくなる。(見守り隊の情報)	横断歩道の場所変更	路側線の引き直し、グリーンライン設置他	大田市	R6	R7

【長久小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
6	市道	中島4号線	長久町長久ハ	道路が狭く交通量が多くスピードを出している車が多い	歩道の設置	歩道の整備、用水路の蓋設置 →通学路のルート変更	大田市	R07	通学路変更済
7	県道	和江港大田市停車場線	長久町長久イ	歩道が狭く、交通量が多いため危険である。	歩道の整備・拡張		島根県	未定	
8	市道	稲用線	長久町土江	道路が狭く交通量が多くスピードを出している車が多く危険。	グリーンベルトの設置 ※片側は設置済み	グリーンベルトの設置	大田市	R05以降	R5 済
9	市道	中島6号線	長久町長久ハ	歩道が狭く危険である。	路側帯の白線の補修	歩道の設置	大田市	R6	R6
新規	国道	国道9号線	長久町土江	長久町のイオンの前のおこまい橋に、樹木が生い茂り、歩行の際に妨げになっている。特に、雨天時に傘をさして歩いているときには、傘が引っかかりたりして危険である	樹木のはみ出し部分を伐採してほしい。	支障枝剪定	国土交通省	R5	R5

【五十猛小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
11	国道	国道9号	五十猛町	道路横断にあたり交通量が多く、大変危険である。	横断歩道白線の引き直し	横断歩道白線の引き直し	公安委員会	R05	R5 済
新規	赤道(市)	赤道	五十猛町	(赤丸の箇所)ガードレールが崩落しそうになっている。	ガードレールの修繕または新設	転落防止策の修繕	大田市	R5	R5

【静間小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
13	県道	一般県道静間・久手停車場線	静間町	道幅が狭く路側帯も無いため歩道が設置されていないため危ない。また、車速が出やすく、制限速度を守っていない車が多い。	グリーンベルトの設置 →通過車両に減速を促す標識などの設置	路面標示の設置	島根県	R05	
新規	市道	市道 魚津海岸線	静間町	外階段が腐食のため昨年度末から坂道を通学路にしている。坂道の路側帯(赤線部)がうすいため車両とのすれ違いの際に危ない。	路側帯の修繕(塗り直し)	路側線の引き直し	大田市	R6	R6
新規	市道	市道 静間駅前1号線	静間町	通学路の横断歩道(囲い部)が半分以上消えていて見えない。	横断歩道の塗り直し。	横断歩道標示の補修	公安委員会	R5	R5

【久手小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期	
16	市道	久手小学校線	久手町刺鹿	道路が狭く、交通量が多いため、登下校時大変危険である。	白線の修繕、グリーンベルトの設置	白線の修繕、グリーンベルトの設置	大田市	R05以降	R5 済	
新規	17	県道	県道285号線	久手町波根西	横断歩道が消えていたり、薄くなったりしており、車両から認識されにくい。交通量も多い場所であり危険である。横断しようとする児童がいても、停止しない車両があるという保護者からの心配する訴えもあり、早急に対応していただきたい。	横断歩道の明確化	横断歩道標示の補修	公安委員会	R5	R5
新規	18	市道	市道 久手小学校前線	久手町刺鹿	道の幅が狭い。児童が歩くところに白線があるが、消えているところがある。また、グリーンベルトがないので、歩く場所がわかりにくい。路面の「止まれ」の表示も消えかかっており、車両から認識されにくい。周辺には、民家が多いため交通量も多く、危険である。	路面の白線と「止まれ」の表示の明確化	標示の補修	公安委員会	R5	R5

【川合小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期	
新規	19	国道	国道375号	川合町川合	途中で歩道が切れている。道幅がかなり狭くなる。登下校の時間は、交通量も多く、カーブで見通しも悪くなるため、歩道が無い場所を歩く際には危険を感じる。	歩道の延長	バイパス整備に伴う歩道整備	島根県	R4	R10頃
新規					通学路の看板等の設置	注意喚起のための路面標示の設置	島根県	R5	R5	

【久屋小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期	
新規	20	県道	県道289号線	久利町久利	横断歩道や、停止線、止まれの文字等の白線が薄れて見えにくい状況。車から横断歩道や、停止線の視認が難しい可能性がある。本校の通学路のため、児童が登下校で日々通る場所でもある。	白線の補修。	白線の補修(外側線及び中央線)	島根県	R5	R5
新規						横断歩道・一時停止表示の補修	公安委員会	R5	R5	
新規	21	県道	県道289号線	久利町久利	横断歩道や、停止線、止まれの文字等の白線が薄れて見えにくい状況。車から横断歩道や、停止線の視認が難しい可能性がある。本校の通学路のため、児童が登下校で日々通る場所でもある。	白線の補修。	白線の補修(外側線及び中央線)	島根県	R5	R5
新規						横断歩道・一時停止表示の補修	公安委員会	R5	R5	

【大森小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期	
新規	22	市道	市道 大森市街線	大森町ハ	道路の端に数カ所陥没している所が見られる。	陥没部分の穴を埋めていただきたい。	陥没部補修	大田市	R5	R5

【高山小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
23	主要地方道	大田桜江線	祖式町	横断歩道や速度表示等、薄くなり、ほとんど見えなく道路が狭い	横断歩道や速度表示を見えるようにしてほしい 道路の拡張及び歩道を設置してほしい	外側線の引き直し ※R3とは別区	島根県	R05	

【大田小学校(再掲)】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期	
再掲	24	主要地方道	大田桜江線	久利町行恒	車通りが多いうえ、道幅・路側帯が狭いため危険である。	歩道・路側帯の整備	バイパス整備に伴う歩道の設置	島根県	R06	未定