

令和6年度 大田市通学路安全プログラム危険箇所

【大田小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
1	主要地方道	三瓶山公園線	大田町大田イ	道路が狭く、交通量が多いため、登下校時大変危険である。	自動車交通量の減少対策 歩きやすい歩行環境の整備	区画整備事業にて対応	大田市	R7～8	
2	市道	栄町諸友線	大田町城山	道幅が狭く、交通量が多いため、歩道を設置してほしい	歩道の整備	バイパス整備に伴う歩道の設置	島根県	R4	未定
3	市道	日の出橋諏訪線	大田町大田	大雨の時、水路の水が溢れて道の境がわからなくなる。（見守り隊の情報）	横断歩道の場所変更	路側線の引き直し、グリーンライン設置他	大田市	R8以降	
4	県道	県道46号線大田桜江線	久利町行恒	車通りの多いところではあるが歩道が狭く路側帯も狭いため危険である。	歩道・路側帯の整備	バイパス整備に伴う歩道の設置	島根県	R6	未定
5	市道	北団地7号線	長久町長久	曲がり角の角度が鋭角で見えにくい。カーブミラーはあるが、塀が高く見えにくい。北団地5号線から北団地7号線へ進入する際、カーブミラーが塀に隠れて見えにくい。	車への注意喚起（注意喚起の看板設置など）	T字道路標示の塗り直し	土木課	R6	
6	市道	日ノ出橋諏訪線	大田町日ノ出	横断歩道が奥にあり、見通しが悪い。	横断歩道を手前（赤丸）に設置してほしい。	既設横断歩道の廃止	公安員会	R7	R7
7	市道					注意喚起を促す路面標示	土木課	R7	R7

【長久小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
8	県道	和江港大田市停車場線	長久町長久イ	歩道が狭く、交通量が多いため危険である。	歩道の整備・拡張		島根県	H23	R9
9	市道	稲用線	長久町土江	長久まちづくりセンター下の道路は歩道が途中で切れている。朝は特に交通量が多く、車もスピードを出しているので、児童の登下校時に危険を感じる。	グリーンベルトの設置	グリーンベルトの設置	土木課	R6	

【静間小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
10	市道	魚津海岸線	静間町	外階段が腐食のため昨年度から坂道を通学路にしている。坂道の路側帯が薄いため車両とのすれ違いの際に危ない。	路側帯の修繕（塗り直し）	路側戦の引き直し	土木課	R7	R7
11	市道	魚津海岸線	静間町	学校前のT字路の横断歩道及び一旦停止の表示（ライン・文字）が薄く見えづらくなっている。車の往来も多く、児童の安全な登下校、車両の確実な停止のためにも明確表示が必要である。	横断歩道及び一旦停止の表示（ライン・文字）の修繕（塗り直し）	横断歩道、一時停止標示補修	公安委員会	R6.7	R7

【川合小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
11	国道	国道375号	川合町川合	歩道がなく路側帯が狭い。ガードレールも縁石もなく車を防ぐものがない。民家の兵があるため逃げる場所がない。…① 左カーブのため、登校時は車両から見えにくい。雨天時には傘が車道にはみ出す。スピードを落とさない車もある。…②	路側帯の確保	バイパス整備に伴う歩道の設置	島根県	R4	未定

令和6年度 大田市通学路安全プログラム危険箇所

【朝波小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
12	県道	県道波根久手線	波根町	朝波小学校通学路の安全確保対策として、令和4年度、JRアンダー付近の通学路カラー舗装化を実施していただきましたが、波根駅までの市街地区間は依然バス・配送車輛等大中型車輛等の通行が多い状況です。特に日没の早まる冬季においては、事故リスクが高まることが予想されます。	JRアンダー付近から波根駅までの市街地区間の通学路のカラー舗装	カラー舗装の実施	島根県	R7以降	未定
13					外側線・横断歩道の補修	外側線の補修	島根県	R7以降	未定

【久屋小学校】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
14	市道	行恒神社線	久利町行恒	横断歩道、停止線、「止まれ」文字等の白線が薄れて見えにくい状況。車から横断歩道や停止線の視認が難しい可能性がある。本校の通学路であるため、児童が登下校で日々通る場所でもある。	白線の補修	横断歩道標示補修	公安委員会	R6.7	R7
15	市道	行垣松代線	久利町行恒	横断歩道、停止線、「止まれ」文字等の白線が薄れて見えにくい状況。車から横断歩道や停止線の視認が難しい可能性がある。本校の通学路であるため、児童が登下校で日々通る場所でもある。	白線の補修	横断歩道標示補修	公安委員会	R6.7	R7

【久手小学校(再掲)】

No.	区分	路線名	位置	通学路の状況・危険内容	要望内容	対策内容	事業主体	対策予定時期	対策完了時期
16	主要地方道	波根久手線	久手町波根西	歩道の幅が狭く、水もたまりやすいため、児童が水たまりを避けて車道を通ることがある。草が歩道にかかっているため、草を避けて車道を通らなければならない。交通量も多く、危険である。	歩道幅の拡幅	歩道幅の拡幅	島根県	R8	R14